

## 訓子府川に関する調査メモ

調査日；2016/9/5（月）

調査者；宮森保紀（北見工業大学）

調査箇所；北見市内（43°46'56.41"N 143°49'26.83"E）

概要；

訓子府川の豊地中央橋の直上流では、高さ約10mの左岸が浸食され畑地が長さ約20mにわたって崩落した。



図1 崩落箇所全体（橋梁上から撮影）



図2 畑地の崩落箇所



図3 崩落箇所の全景

連絡先

北見工業大学 社会環境工学科 准教授 宮森保紀

eメール：miyamoya (at) mail.kitami-it.ac.jp