

## ポンチャシポコマナイ川に関する調査メモ

調査日；2016/9/4（日）

調査者；宮森保紀（北見工業大学）

調査箇所；北見市端野町（43°51'24.90"N 143°58'11.30"E）

概要；

常呂川の支川では河床に敷設された護床ブロックの変状が各所で観察された，ポンチャシポコマナイ川では一定間隔で波状に変形していた。



図1 協輪橋から上流を撮影



図2 一定間隔での護床ブロックの変状

連絡先

北見工業大学 社会環境工学科 准教授 宮森保紀

eメール：miyamoya (at) mail.kitami-it.ac.jp