

## ケショマップ川に関する調査メモ

調査日；2016/9/4（日）

調査者；宮森保紀（北見工業大学）

調査箇所；北見市留辺薬町（43°44'9.83"N 143°20'0.58"E, 43°44'26.63"N 143°19'5.27"E）

概要；

無加川の支川・ケショマップ川では左岸が侵食され大規模林道（滝雄厚和線）が崩落した。崩落地点は無加川の合流点から約4.5km および約6.0km 上流であり、それぞれ35m および85m にわたって道路が崩落している。



図1 道路崩落箇所（その1）



図2 道路崩落箇所（その2）

連絡先

北見工業大学 社会環境工学科 准教授 宮森保紀

eメール：miyamoya (at) mail.kitami-it.ac.jp