

おけと湖（鹿ノ子ダム）に関する調査メモ

調査日；2016/9/5（月）

調査者；宮森保紀（北見工業大学）

調査箇所；置戸町（43°37'5.60"N 143°21'54.58"E）

概要；

おけと湖では土砂が沢に堆積，溢水して道路上を流下したことで法面から盛土が崩落した。本来この沢は道路下のボックスカルバートを通っておけと湖に流入していたが，このカルバートが閉塞したものと推測される。



図1 道路崩落箇所



図2 土砂堆積箇所



図3 土砂堆積箇所の全景

連絡先

北見工業大学 社会環境工学科 准教授 宮森保紀

eメール：miyamoya (at) mail.kitami-it.ac.jp